
# INGENIEURGEOLOGISCHES/ HYDROLOGISCHES ERSCHLIEBUNGSGUTACHTEN FÜR DEN GEPLANTEN GEWERBEPARK GEBIET 3 DES ZWECKVERBANDS "GEWERBEPARK RAUM OFFENBURG"



ifag 6370802 Bericht vom 23.12.2002

1

institut für angewandte geologie . Dipl.-Geol. H.Seitz . Beratender Ingenieur Ing.-kam. BW, Nr. 1522 , Irisweg 3 . D-77731 Willstätt . Tel. 07852/5150 . Fax. 07852/5111, email-adresse: ifag-Heiko.Seitz@t-online.de Erkundung . Gutachten . Sanierungsplanung für Altlasten, umweltrelevante Schadensfälle, Baugrund, Exploration

# 1. VORGANG

Der Zweckverband Gewerbepark 'Raum Offenburg' beabsichtigt südöstlich von Schutterwald die Erschließung des Gebiets 3 innerhalb des geplanten Gewerbeparks Raum Offenburg, siehe Anlage 1.1.

Mit ersten Vorplanungen dazu ist seitens der Bauherrnschaft das Ing.-Büro Weissenrieder GmbH in Offenburg beauftragt.

Für die Umsetzung dieser Arbeiten sind zumindest Grundkenntnisse der oberflächennahen, bauwerksrelevanten Schichtenfolge, deren Zusammensetzung, den daheraus abzuleitenden bodenmechanischen Eigenschaften sowie der regionalen Grundwasserverhältnisse erforderlich. Ergänzend sollte die grundsätzliche Möglichkeit einer Versickerung von Tagwässer in der ungesättigten Bodenzone geprüft werden.

In diesem Zusammenhang wurde das "institut für angewandte geologie", Willstätt, mit Schreiben vom 14.08.2002, auf Grundlage seines Angebots vom 02.07.2002, durch den Zweckverband Gewerbepark 'Raum Offenburg' beauftragt, die zur Klärung der genannten Aufgabenstellung erforderlichen Arbeiten vorzunehmen.

# 2. VERWENDETE UNTERLAGEN

Seitens des mit der Erschließungsplanung betrauten Ing.-Büro Weissenrieder GmbH wurden den Gutachtern folgende Unterlagen zur Bearbeitung überlassen:

- Übersichtskarte des Untersuchungsgebiets, M 1:25.000
- Lageplan des Untersuchungsgebiets, M 1: 2.500

Weiter wurden bei der Fertigung des vorliegenden Gutachtens folgende Unterlagen verwendet:

- hydrogeologische Karte Baden-Württemberg Blatt Offenburg-Bühl

Die in diesem Bericht gemachten Angaben zu Versickerungsanlagen beruhen auf dem Arbeitsblatt A 138 "Bau und Bemessung von Anlagen zur dezentralen Versickerung von nicht schädlich verunreinigtem Niederschlagswasser" des Regelwerks Abwasser-Abfall der Abwassertechnischen Vereinigung e.V. (ATV) vom Januar 1990.

Weiterhin fanden bei dem vorliegenden Gutachtens diverse Unterlagen und Schriften aus der Bibliothek des "institut für angewandte geologie" Verwendung.

# 3. AUFGABENSTELLUNG

Folgende Themenbereiche werden im vorliegenden Bericht in zusammengefasster Form abgehandelt:

- Lockergesteinsaufbau der planungsrelevanten Deckschichten
- Grundwasserverhältnisse im Planungsgebiet
- Bodenmechanische Kennwerte (geschätzt), Bodenklassen nach DIN 18 300
- Bau von Erschließungstrassen
- Bau von Ver- und Entsorgungsleitungen
- Wiederverwendbarkeit von Aushubmaterial
- Versickerung von Tagwässern

# 4. DURCHGEFÜHRTE UNTERSUCHUNGEN

Zur Erkundung der Zusammensetzung der anstehenden Lockergesteine wurden am 14.11.2002 insgesamt fünf Probelöcher ausgehoben und die aufgeschlossenen Bodenhorizonte detailliert beschrieben, siehe Anln. 3.1-3.5.

Ergänzend wurden am 18. und 19.11.2002 neun Rammkernsondierungen (RKS) mit einer max. Eindringtiefe von 4,0 m unter Flur abgeteuft und das geförderte Bohrgut in Form von Profilen dargestellt, siehe Anln. 3.6-3.15.

Als Datengrundlage für die Beurteilung der Versickerungsfähigkeit der ungesättigten Lockergesteinshorizonte, wurden ebenfalls am 14.11.02 insgesamt vier Versickerungsversuche gefahren. Die entsprechenden Profile sind in den Anlagen 3.16-3.19, die jeweiligen Auswertungsprotokolle in den Anlagen 4 beigefügt.

Aus dem Baggergut der Schürfe und Versickerungsversuche wurden insgesamt sieben, aus dem Bohrgut zwei tiefenzonierte Proben zu weiterführenden bodenmechanischen Untersuchungen im Erdlabor entnommen, die Ergebnisprotokolle der Laborversuche sind im Anhang dokumentiert.

Alle Ansatzpunkte der hier genannten Bodenaufschlüsse sind in der Anlage 1.2 dokumentiert.

# 5. ERGEBNISSE DER BAUGRUNDUNTERSUCHUNG

#### 5.1 GEOLOGISCHE SITUATION

Bei der im Untersuchungsgebiet anstehenden oberflächennahen Lockergesteinsdecke handelt es sich überwiegend um alluviale Flußsedimente, die nacheiszeitlich von der Ur-Kinzig im Randgebiet deren Schuttfächer abgelagert wurden. Folglich wurde die Korngrößenzusammensetzung primär durch die Sedimentation und Erosion der wechselnden Strömungen der Alt-Kinzig geprägt. Als Konsequenz treten heute auf gleichem Höhenniveau, innerhalb weniger Meter stark in ihrer Kornzusammensetzung voneinander abweichende Lockergesteine schwankender Mächtigkeit und räumlicher Ausdehnung auf, vgl. auch schematische Schnitte Anln. 2.

#### 5.2 BODENAUFBAU IM UNTERSUCHUNGSGEBIET

Auf der Grundlage der verschiedenen Feldaufschlüsse wurden drei schematische Geländeschnitte erstellt, siehe Anlagen 2.1 - 2.3.

Im Untersuchungsgebiet können in bauwerksrelevanter Tiefe insgesamt vier von ihrer Zusammensetzung abweichende Horizonte unterschieden werden.

Unter einer bis max. 0,5 m mächtigen, humosen Mutterbodenschicht (Pflugtiefe) folgt Auelehm. Dieser besteht aus Schluff, schwach sandig bis sandig, bereichsweise auch schwach tonig bis tonig. Im Liegenden stehen Schwemmsande an, die teils schluffoder auch feinkiesführend ausgebildet sein können. Im Allgemeinen nimmt der Feinkornanteil zur Tiefe hin ab. Das rollige Unterlager bilden generell sandig-kiesige Flussschotter.

Die in Kap. 4.1 beschriebenen Bildungsbedingungen führen zu stark schwankenden Schichtmächtigkeiten und räumlich begrenztem Schichtausfall.

Der <u>Auelehm</u> steht bis max. 1,8 m unter Flur an (Schurf 3). Seine größte Mächtigkeit erreicht er im Südosten des Untersuchungsgebiets (RKS 9) mit 1,2 m, im Bereich von RKS 5 tritt er nicht auf.

Die Mächtigkeiten der <u>Schwemmsande</u> wechseln sehr stark von 2,9 m im Bereich von RKS 5 bis zum kompletten Ausfall des sandigen Horizonts im Umfeld von RKS 2.

Die rolligen Kiessandgemische der <u>Rheinschotter</u> (Oberes Kieslager) stehen meist ab einer Tiefe von 1-2 m an. In Einzelbereichen des Untersuchungsgebietes wurden allerdings auch merklich abweichende Höhen der Kiesoberkante beobachtet. So lag diese im Umfeld des Versickerungsversuchs V 2 bereits bei 0,55 m unter Flur, während bei Sondierungspunkt RKS 5 eine Gesamtmächtigkeit der überlagernden Deckschichten mit 3,2 m ermittelt wurde.

Das hier ausgebildete Obere Kieslager liegt im Randbereich des Schuttfächers der Kinzig und ist demnach noch mehrheitlich durch kristalline Gesteine des Schwarzwaldgrundgebirges geprägt. Innerhalb der Kiessandgemische des Kieslagers können in bauwerksrelevanter Tiefe neben räumlich eng begrenzten, schluffig-tonigen Einschaltungen (vereinzelt torfführend) auch sandige Einschaltungen (Sandlinsen) auftreten.

Im Norden des Untersuchungsgebiets wurde in RKS 1B, vgl. Anl. 3.7 eine bis 2,9 m unter GOK reichende <u>Auffüllung</u> aufgeschlossen. Diese besteht hier bis 2,1 m vornehmlich aus Schluff, im Liegenden aus Kies. Von 2,6 - 2,9 m wurde in der Sondierung eine Lage von Schwarzdeckenresten durchfahren. Darunter wurden bis zur Endteufe von 4,0 m Rheinschotter erbohrt.

Ein Luftbild von 1976 des betreffenden Gebiets zeigt Bodenbewegungen auf dem gesamten Flurstück Nr. 7620, siehe am NE-Rand der Lageskizze Anl. 1.2. Demnach könnte dieses Flurstück großflächig aufgefüllt sein. Im Falle einer Überbauung dieses Flurstücks wird im Vorfeld eine entsprechende Überprüfung empfohlen. Im Rahmen der hier vorgelegten, großflächigen Erkundung des Gesamtareals war dies nicht Gegenstand der Untersuchung.

#### 5.3 GRUNDWASSERVERHÄLTNISSE IM PLANUNGSGEBIET

Nach der hydrologischen Karte Baden-Württemberg, Bereich Bühl-Offenburg, liegt die Grundwasseroberfläche 3 – 5 m unter Flur. Die Grundwasserfließrichtung kann mit WNW angenommen werden.

Bei den verschiedenen Bodenaufschlüssen wurde in einer mittleren Tiefe von ca. 3,0 m unter Flur ein zusammenhängender Grundwasserspiegel (Porenwasseraquifer mit freier Oberfläche) angeschnitten. Angesichts der vorangegangenen anhaltenden, ergiebigen Niederschlage dürfte dieser dem oberen Bereich der normalen GW-Wechselzone entsprechen.

Neben dem eigentlichen Grundwasser kann sich bedingt durch die teilweise relativ geringe Durchlässigkeit des Auelehms, bereichsweise und zeitlich begrenzt auch ein nur wenige Dezimeter unter der Oberfläche gelegener Stauwasserspiegel ausbilden.

#### 5.4 KORNVERTEILUNGSDIAGRAMME

Im Erdlabor wurden an 2 Proben des Schwemmsands und 4 Proben des Kinzigschotters zur genaueren Abschätzung ihrer bodenmechanischen Eigenschaften Sieb- und Schlämmanalysen (1 Probe) vorgenommen (vgl. Anhang).

Aus den Schwemmsanden wurden 2 mehr oder weniger reine Sandhorizonte beprobt. Grobsand ist mit etwa 50 Gew.-% Hauptgemengteil. Die gesamte Sandfraktion entspricht 65-75 Gew.-%. Kies ist mit 25-35 Gew.-% vertreten. Der Feinkornanteil blieb in den Proben deutlich unter 1-3 Gew.-% und ist damit aus bodenmechanischer Sicht ohne Bedeutung.

Mit einer Ungleichförmigkeitszahl (U) von 4 sind nach DIN 18 196 beide Proben als gleichförmig zu bezeichnen.

Die Kornverteilungsdiagramme der aus den Kinzigschottern entnommenen Proben zeigen ein einheitliches Bild. Die Kiesfraktion erreicht insgesamt 65-75 Gew.-%. Der Sandanteil, maßgeblich durch Grobsand geprägt, erreicht bis zu 35 Gew.-%. Feinkorn (Schluff) war nur untergeordnet mit bis zu 8 Gew.-% vorhanden (V 2). Damit bleibt dessen Einfluss auf das Tragfähigkeitsverhalten gering.

Die untersuchten Lockergesteinsproben sind mit U = 9-29 nach DIN 18 196 als ungleichförmig einzustufen.

# 5.5 ATTERBERG'SCHE KONSISTENZGRENZEN

Zur genaueren Abschätzung der bodenmechanischen Eigenschaften des Auelehms im Bereich möglicher Fundamentaufstandsflächen wurden drei Bodenproben aus den Tiefenstufen -0,8 bis -1,1 (Schurf 1), -0,5 bis -1,5 (RKS 3) und -0,5 bis -1,6 (RKS 9) auf ihre Konsistenz überprüft (vgl. Anhang).

In den Bodenproben aus Schurf 1 und RKS 3 wurden bei einem Wassergehalt von 24%, bzw. 22% Konsistenzzahlen I<sub>c</sub> von 0,91, bzw. 0,90 ermittelt.

Das Bohrgut aus RKS 9 wies bei einem Wassergehalt von 28% eine Konsistenzzahl von 0,72 auf.

Folglich ist die Konsistenz der Bodenproben aus Schurf 1 und RKS 3 als steif, die aus RKS 9 als weich einzustufen.

#### 5.6 BODENMECHANISCHE KENNZIFFERN

Auf Grundlage der zuvor erläuterten Feldaufschlüsse und Laborversuche konnten aus geotechnischer Sicht insgesamt vier in ihren bodenmechanischen Eigenschaften abweichende Horizonte unterschieden werden.

#### 5.6.1 Mutterboden

Zusammensetzung: Schluff, sandig bis stark sandig, schwach tonig, teils

durchwurzelt, teils humos, durchfeuchtet bis nass

Farbe: braun, dunkelbraun

Vorkommen: im gesamten Untersuchungsgebiet ausgebildet

Mächtigkeit: 0,25 – 0,5 m Konsistenz: weich, z.T. breiig

Klassifizierung nach DIN 18300: Klasse 1

nach DIN 18196: OH

Geotechnische Beurteilung: Das Material ist grundsätzlich zur Aufnahme von

Bauwerklasten ungeeignet

# 5.6.2 Auelehm

Zusammensetzung: Schluff, schwach (fein)sandig bis stark sandig, häu-

fig schwach tonig bis tonig. Bildet häufig zeitlich

begrenzten Stauhorizont für Tagwässer.

Farbe: braun, rotbraun

Vorkommen: fast im gesamten Untersuchungsgebiet ausgebildet

Mächtigkeit: 0,2 bis 1,3 m

Permeabilität: eher gering, geschätzt ≤ 10-6/-7 m/s

Konsistenz: überwiegend weich-steif

Klassifizierung nach DIN 18300: Klasse 3

nach DIN 18196: UL, SŪ

Bodenmechanische Kennwerte: Raumgewicht  $\gamma$  = 18,5-19,5 kN/m<sup>3</sup>

(geschätzt) unter Auftrieb  $\gamma' = 9,0-10,0 \text{ kN/m}^3$ Kohäsion  $c' = 1 - 4 \text{ kN/m}^2$ 

Reibungswinkel  $\phi' = 25,0 - 27,5^{\circ}$ Steifeziffer  $E_s = 4-6 \text{ MN/m}^2$ 

Geotechnische Beurteilung: Das Bodensubstrat ist ohne Konditionierung zur Auf-

nahme von Bauwerkslasten nur bedingt geeignet. Es ist relativ leicht zusammendrückbar, stark wasserund frostempfindlich (F 3) und reagiert äußerst

empfindlich auf dynamische Belastung.

5.6.3 Schwemmsand

Zusammensetzung: Mittel-/Grobsand, meist schwach schluffig und

schluffig, häufig schwach kiesig und kiesig

Farbe: rotbraur

Vorkommen: fast im gesamten Untersuchungsgebiet ausgebildet

Mächtigkeit: bis maximal 2,9 m

Permeabilität: 10<sup>-7</sup> bis 10<sup>-4</sup> für reine Sande

Konsistenz: locker gelagert

Klassifizierung nach DIN 18300: Klasse 3

nach DIN 18196: oberflächennah häufig SU, daneben SE, SI

Bodenmechanische Kennwerte: Raumgewicht  $\gamma = 17.0 - 18.0 \text{ kN/m}^3$ 

(geschätzt) unter Auftrieb  $\dot{\gamma}$  = 9,0 -10,0 kN/m³

Kohäsion  $c'=0-2 \text{ kN/m}^2$ Reibungswinkel  $\phi'=30,0-33,0^{\circ}$ Steifeziffer  $E_s=10-20 \text{ MN/m}^2$ 

Geotechnische Beurteilung: Das Material ist, als Sand-Schluff-Gemisch, wasser-

und stark frostempfindlich (F 3) sowie relativ leicht zusammendrückbar. Ohne Feinkorn (SE, SI) ist das

Material nicht frostempfindlich (F1).

5.6.4 Kinzigschotter

Zusammensetzung: Kies, sandig, im Übergangsbereich

lokal schwach schluffig

Farbe: überwiegend rotbraun

Vorkommen: im gesamten Untersuchungsgebiet Mächtigkeit: etwa 25 m für das Obere Kieslager

Lagerungsdichte: mitteldicht gelagert

Permeabilität: ca. 10<sup>-4/-5</sup> m/s,

Klassifizierung nach DIN 18300: Klasse 5

nach DIN 18196: GI, im Kontaktbereich teils auch GU

Bodenmechanische Kennwerte: Raumgewicht  $\gamma = 18,5 - 19,5 \text{ kN/m}^3$ 

(geschätzt) unter Auftrieb  $\gamma' = 9.5 - 10.5 \text{ kN/m}^3$ 

Kohäsion  $c' = 0.0 \text{ kN/m}^2$ Reibungswinkel  $\phi' = 32.5 - 37.5 \text{ °}$ Steifeziffer  $E_s = 60 - 80 \text{ MN/m}^2$ 

Geotechnische Beurteilung: Das Material ist meist nur wenig zusammendrück-

bar, nicht oder kaum frostempfindlich (F 1), zur Aufnahme von Bauwerkslasten grundsätzlich gut ge-

eignet.


# 6. ERGEBNISSE DER VERSICKERUNGSVERSUCHE

Zur Bestimmung der Wasserdurchlässigkeit der anstehenden Lockergesteine wurden im Untersuchungsgebiet am 14.11.2002 insgesamt 4 Versickerungsversuche durchgeführt. Dazu wurden mit dem Bagger flache Probelöcher ausgehoben und anschließend mit Wasser befüllt. Nach Wassersättigung wurde der Versickerungsversuch mit fallendem Wasserspiegel gefahren. Auswertungsprotokolle mit den zugrunde gelegten Berechnungsansätzen sind als Anlagen 4.1–4.4 beigefügt. Die Lage der Schürfgruben geht aus Anlage 1.2 hervor.

#### 6.1 VERSICKERUNGSVERSUCH 1

Für den 1. Versickerungsversuch (V 1) wurde die Schürfgrube bis auf eine Tiefe von 1,5 m unter GOK ausgehoben. Die Schurfwände bestanden bis 1,1 m aus Schluff, teils sandig, teils tonig, bis 1,5 m Tiefe aus schluffigem Feinsand. In der Schurfsohle stand schwach mittelsandiger, grobsandiger Kies (vgl. Anl. 3.16) an. Der Flurabstand des Grundwassers im Ansatzpunkt (GOK) betrug am 14.11.2002 vermutlich etwa 3,0 m, bzw. die ungesättigte Zone unter der Grubensohle somit 1,5 m. Die Schürfgrube wurde mit 0,245 m Wassersäule befüllt und anschließend das Absinken des Wasserspiegels zur Zeit gemessen. Dabei trat folgende Versickerung auf:

Zeit nach dem	Absenkung des
Befüllen des	Wasserspiegels
Schurfes (min)	(cm)
0	0
1	0,5
2	1,3
3	2,1
5	2,8
9	4,5
11	5,4
15	6,3
16	7,2
19	7,9
22	8,8
25	9,9




Nach dem Berechnungsansatz in Anlage 4.1 ergibt sich für den sandigen Kies im Bereich von V 1 ein rechnerischer  $k_f$ -Wert von 1,66 x 10<sup>-4</sup> m/s und somit ein  $k_f$ -Wert zur Bemessung (ATV A 138) von 3,33 x 10<sup>-4</sup>.

#### 6.2 VERSICKERUNGSVERSUCH 2

Die Schurfgrube für den V 2 wurde auf eine Tiefe von 1,0 m unter GOK ausgehoben. Die, im oberen Teil verlehmten Niederterrassenschotter setzten mit einer Tiefe von 0,55 m ein. Darüber lagerte sandiger, schwach kiesiger Schluff. Die Schurfsohle bestand aus grobsandigen, schwach mittelsandigen Kiesen.

Ausgehend von einem Flurabstand des Grundwassers von 3,0 m, betrug die ungesättigte Zone 2,0 m. Die Schürfgrube wurde mit 0,25 m Wassersäule befüllt und folgende Versickerung ermittelt:

Zeit nach dem	Absenkung des
Befüllen des	Wasserspiegels
Schurfes (min)	(cm)
0	0
1	0,5
2	0,7
3	1,2
4	1,8
5	2,4
8	3,3
10	4
12	4,4
15	4,9
18	5,6
20	5,9
22	6,4
25	7,2
28	8,3




Nach dem Berechnungsansatz in Anlage 4.2 ergibt sich für die oberflächennahen Niederterrassenschotter im Bereich von V 2 ein rechnerischer  $k_f$ -Wert von 1,10 x 10-4 m/s und somit ein  $k_f$ -Wert zur Bemessung (ATV A 138) von 2,19 x 10-4.

#### 6.3 VERSICKERUNGSVERSUCH 3

Die dritte Schurfgrube für den V 3 wurde auf eine Tiefe von 1,35 m unter GOK ausgehoben. Die Schurfwände bestanden bis 0,7 m unter Flur aus sandigem, teils tonigem Schluff, darunter folgte schluffiger Sand. Ab 1,1 m unter GOK stand schwach mittelsandiger, grobsandiger Kies an.

Bei einem Flurabstand von etwa 3,0 m für die Grundwasseroberfläche, wies die ungesättigten Zone eine Mächtigkeit von 1,65 m unter Schurfgrube und 1,9 m unter der Kiesoberfläche auf. Die Schürfgrube wurde mit 0,34 m Wassersäule befüllt. Es stellte sich nachstehende Versickerung ein:

Zeit nach dem	Absenkung des
Befüllen des	Wasserspiegels
Schurfes (min)	(cm)
0	0
1	0,2
2	0,5
3	0,9
4	1,2
5	1,5
7	1,8
10	2,1
13	2,2
17	2,5
20	3
24	3,2
27	3,7




Nach dem Berechnungsansatz in Anlage 4.3 ergibt sich für den sandigen Kies im Bereich von V 3 ein rechnerischer  $k_f$ -Wert von 4,17 x 10<sup>-5</sup> m/s und somit ein  $k_f$ -Wert zur Bemessung (ATV A 138) von 8,34 x 10<sup>-5</sup>.

# 6.4 VERSICKERUNGSVERSUCH 4

Die Schürfgrube des V 4 war 1,3 m tief. Unter einer 0,35 m mächtigen Mutterbodenschicht aus sandigem Schluff, stand bis 1,2 m unter Flur schluffiger Sand an. Das Unterlager bestand aus Sand. Bei einem Flurabstand des Grundwassers von 3,0 m ergibt sich die Mächtigkeit der ungesättigten Zone mit 1,5 m unter Grubensohle. Die Schürfgrube wurde mit 0,23 m Wassersäule befüllt. Es zeigte sich folgende Versickerung:

Zeit nach dem	Absenkung des
Befüllen des	Wasserspiegels
Schurfes (min)	(cm)
0	0
1	0,5
3	1,5
5	2,5
7	3
10	4
13	5
15	5,5
18	6
20	7
25	8
30	9



Nach dem Berechnungsansatz in Anlage 4.4 ergibt sich für den Schwemmsand im Bereich von V 4 ein rechnerischer  $k_f$ -Wert von 1,21 x  $10^{-4}$  m/s und somit ein  $k_f$ -Wert zur Bemessung (ATV A 138) von 2,41 x  $10^{-4}$ .

# 7. VERSICKERUNG VON NIEDERSCHLAGSWASSER

Grundsätzlich setzt die Versickerung von Niederschlagswasser einen durchlässigen Untergrund und einen ausreichenden Abstand von der Grundwasseroberfläche voraus.

Nach dem Regelwerk Abwasser-Abfall der Abwassertechnischen Vereinigung, Arbeitsblatt A 138 "Bau und Bemessung von Anlagen zur dezentralen Versickerung von nicht schädlich verunreinigtem Niederschlagswasser" kommen für Versickerungsanlagen Lockergesteine in Frage, deren k<sub>f</sub>-Werte (Durchlässigkeitsbeiwerte) im Bereich von 5 x 10<sup>-3</sup> bis 5 x 10<sup>-6</sup> liegen. Bei der Planung ist besonders darauf zu achten, dass die zur Reinigung der eingeleiteten Niederschlagswässer notwendige ungesättigte Zone weitgehend zu erhalten ist. Generell kommen für die gezielte, dezentrale Versickerung vier verschiedene Anlagearten in Frage. Diese sind in der Rangfolge entsprechend ihres Gefährdungspotentials für das Grundwasser aufgelistet:

- 1. Flächenversickerung
- 2. Muldenversickerung
- 3. Rigolen- und Rohrversickerung, Sickerkästen
- 4. Schachtversickerung

Von der Flächenversickerung geht demnach das kleinste, von der Schachtversickerung das größte Gefährdungspotential aus.

In Baden-Württemberg ist im Normalfall eine Schachtversickerung nicht genehmigungsfähig. Über eine Versickerung von Tagwässern über Rigolen, Rohre oder Sickerkästen wird durch die Fachbehörden im Einzelfall entschieden.

Auf Grundlage der im Planungsgebiet ermittelten Rahmenbedingungen ist eine Versickerung von Tagwässern grundsätzlich realisierbar.

Vor einer endgültigen Festlegung und als Grundlage für die Ausbildung und Bemessung der Sickeranlage, sollten im Vorfeld in dem betreffenden Geländeabschnitt eine begrenzte Anzahl angepasster Versickerungsversuche gefahren werden. Ungeachtet dessen ist eine Versickerung über die meiste Zeit eines Jahres denkbar, so dass im folgenden die beiden Varianten der in Baden-Württemberg hauptsächlich genutzten Versickerungsmethoden und die damit verbundenen Voraussetzungen allgemein vorgestellt werden.

# 7.1 MULDENVERSICKERUNG

Versickerungsmulden sollten so bemessen werden, das sie nur kurzfristig unter Einstau stehen, da sonst eine Kollmatierung (Verschlickung und Verdichtung) der Oberfläche zu befürchten ist. Um eine gleichmäßige Verteilung des Wassers zu erreichen, müssen Sohllinien und -flächen möglichst horizontal liegend hergestellt und unterhalten werden. Große oder lange Mulden sind insbesondere bei vorhandenem Geländegefälle durch Bodenschwellen zu unterbrechen.

Die Ausbildung flacher Versickerungsmulden mit Sickerpackungen aus Grubenkies können grundsätzlich für das gesamte Baugebiet als geeignet eingestuft werden.

# 7.2 FLÄCHENVERSICKERUNG

Bei der Flächenversickerung mittels durchlässig befestigter Oberfläche z.B. durch Betongittersteine ist im Gegensatz zu den bisher besprochenen Anlagen keine Speichermöglichkeit gegeben. Die Versickerungsintensität muss deshalb größer als die Intensität des Bemessungsniederschlages sein.

Die mittlere Durchlässigkeit der Oberfläche sollte einem k<sub>f</sub>-Wert von mindestens **2,0 x 10**-5 m/s entsprechen. Bei Betongittersteinen, deren durchbrochener Anteil 30 –

40 % der Fläche ausmacht, sollte das Füllmaterial demnach eine Durchlässigkeit von mindestens 6 x 10<sup>-5</sup> m/s besitzen.

Die Flächenversickerung ist bei entsprechendem Unterbau grundsätzlich in weiten Teilen des gesamten Planungsgebiets anwendbar.

### 8. AUSHUB VON LEITUNGSGRÄBEN

Im Planungsgebiet ist die Verlegung von Ver- und Entsorgungsleitungen erforderlich. Bei der Durchführung entsprechender Baumaßnahmen sind unter anderem folgende Vorschriften zu berücksichtigen.

- DIN 4124 Baugruben und Gräben
- DIN 18303 Verbauarbeiten
- Unfallverhütungsvorschriften "Erd- und Felsbau" (USB 38 a)
- Leitungsgrabenarbeiten und Leitungsbauarbeiten (USB 49)
- ZTVE-Stb. in der aktuellen Fassung

# 9. HINWEISE ZUR BAUSFÜHRUNG

# 9.1 STABILITÄT DER GRABENBÖSCHUNGEN

An der Oberfläche stehen im allgemeinen kohäsionsarme Schluff/Sandgemische mit  $k_f$ -Werten von meistens <  $10^{-6}$  an. Aufgrund der geringen Standfestigkeit erfordern Leitungsgräben tiefer 1,25 m einen Verbau.

Die sandigen und kiesigen Lockergesteine sind praktisch kohäsionslos und neigen unverbaut rasch zum Ausrollen bzw. zu flächenhaften Nachbrüchen.

Nach **DIN 4124 Kap. 4.2** darf die maximale Höhe in nicht bindigen Böden bei <u>unbelastetem Böschungskopf und unverbauten Grabenwänden</u> 1,25 m nicht übersteigen. Bei den im Bebauungsgebiet vorliegenden Lockergesteinen können allerdings auch bereits bei diesen geringen Anschnittshöhen räumlich begrenzte Nachbrüche auftreten. Dies gilt insbesondere nach ergiebigen Niederschlägen mit starker Durchfeuchtung des Oberbodens bzw. Stauwasserbildung in der Grabensohle sowie bei dynamischen Belastungen des Böschungskopfes, z.B. durch Radfahrzeuge.

Das Betreten von Gräben mit größeren Sohltiefen darf nach DIN 4124 generell nur im Schutz eines Verbaus (z.B. Krings-Schalung) erfolgen.

# 9.2 TRAGFÄHIGKEIT DER GRABENSOHLEN

Über die Ausbildung und Tiefenlage der zur Erschließung des geplanten Gewerbeparks notwendigen Ver- und Entsorgungsleitungen liegen den Gutachtern keine Informationen vor.

Auf Grund des bereichsweise bis 1,8 m unter aktuellen Flur reichenden, häufig weichen Verwitterungsdecke/Auelehm ist es nicht auszuschließen, dass lokal die in den Gräben aufgeschlossenen Sohlflächen nicht die geforderte Festigkeit für das Rohrunterlagen aufweisen. In diesen Grabenabschnitten wird empfohlen die Tragfähigkeit durch einen auf 0,3 m begrenzten Bodenaustausch mit reibungsbegabten und gut verdichtungsfähigen Material, in Kombination mit der Verlegung eines Geotextils ≥ 200 g/m² zwischen bindigem Bodensubstrat und Kiespolster. Bei der Konditionierung

der Schüttung im Rohrgraben ist unbedingt darauf zu achten die aufgebrachte Verdichtungsenergie der Schichtmächtigkeit des Bodenaustauschs anzupassen, vgl. auch Kapitel 5.6.2.

# 9.3 GRUNDWASSER UND LEITUNGSGRÄBEN

Bei der Planung von Leitungsgräben ist ein zusammenhängender Grundwasserhorizont selbst bei ungünstigen Witterungsverhältnissen erst ab einer Grenztiefe von ca. 3,0 m unter aktuellem Gelände zu erwarten.

Ungeachtet dessen können insbesondere nach lang anhaltenden ergiebigen Niederschlagsereignissen oberflächennahe Stauwässer in die Leitungsgräben einsickern, die zumindest in den Grabenabschnitten mit bindigem Bodensubstrat zum teilweisen Einstau und gleichzeitiger unerwünschter starken Durchfeuchtung des in der Sohle anstehenden Materials führen können.

Sollten in der Bauzeit vergleichbare Witterungsverhältnisse auftreten, wird zur Vermeidung erhöhten Aufwands empfohlen, die Länge des jeweiligen Grabenaushubs auf das bautechnisch bedingte Mindestmaß zu beschränken.

#### 9.4 WIEDERVERWENDBARKEIT DES AUSHUBMATERIALS

Die obersten 25 - 50 cm bestehen aus **Mutterboden** bzw. mit biogenem Material durchsetzte Böden. Diese sind zur Aufnahme von Bauwerkslasten generell nicht geeignet.

Der Auelehm mit seiner stark schluffigen Zusammensetzung ist grundsätzlich für einen konditionierten Wiedereinbau im Bereich von Fahrstraßen oder Leitungsgräben, ohne Zusatzmaßnahmen nicht bzw. nur sehr bedingt geeignet.

Inwieweit Teile davon zwischengelagert und später zur Geländemodulation oder anderen ungeordneten Schüttungen eingesetzt werden liegt im Ermessen der Planer.

Sollten im Rahmen der Erschließungsarbeiten nennenswerte Mengen der Kiessandgemische des Oberen Kieslager angeschnitten werden, wird empfohlen diese zwischen zulagern und diese relativ gut verdichtungsfähigen Lockergesteine zur Wiederverfüllung von Leitungsgräben oder andersweitigen konditionierten Schüttungen einzusetzen.

#### 9.5 BAU VON ERSCHLIESSUNGSSTRASSEN

Nach ZTVE –Stb. Kapitel 3.4 Planum, Absatz 7.2 wird für das nachzuweisende Verformungsmodul für das Rohplanum auf frostempfindlichen Untergrund ein  $E_{v2}$ -Modul von 45 MN/m² gefordert. Dieser Wert ist bei dem vorhandenen Bodenaufbau ohne entsprechende Begleitmaßnahme nicht oder nur in sehr begrenzten Teilabschnitten realisierbar. Es wird daher empfohlen entsprechende Arbeiten (Schüttung von Strassendämmen und/oder aber eine Kalkstabilisierung der bindigen Bodenhorizonte bei der Planung bzw. Erstellung entsprechender Leistungsverzeichnisse zu berücksichtigen.

#### 10. ZUSAMMENFASSUNG UND ABSCHLIEßENDE BEMERKUNGEN

Die hier vorgestellten Ergebnisse beruhen auf einer ersten, relativ wenig detaillierten, Erkundung des Planungsgebietes um als Grundlage einer Vorplanung zu dienen.

Der an der Oberfläche unter dem Mutterboden in zwischen 0,5 und 1,8 m anstehende Auelehm entspricht aus bodenmechanischer Sicht der regional verbreiteten Verwitterungsdecke und kann mit den auch sonst für die Bearbeitung von bindigen Deckschichten angewandten bautechnischen Mitteln gestaltet und bearbeitet werden.

Die Feldarbeiten haben gezeigt, dass meist guttragfähige Rheinschotter in Tiefen zwischen 0,5 und 1,8 m (in einem Fall erst bei 3,2 m nach Sandlinse) unter aktuellen Gelände zu erwarten sind.

Sollte an den rolligen Untergrund durch hohe Bodenpressungen z.B. durch schwere Maschinenfundamente oder besonders setzungsempfindliche Bauten erhöhte Ansprüche gestellt werden, wird empfohlen die betreffenden Geländeabschnitte durch einen geeigneten Gutachter auf die Existenz von sandigen, schluffigen oder im Einzelfall auch torfführenden Einschaltungen in gründungsrelevanter Tiefe überprüfen zu lassen.

Auf dem Flurstück-Nr. 7620 am NE-Rand des Planungsgebietes gibt es Hinweise auf eine bis etwa 2,9 m tief reichende Auffüllung. Bei Überplanung dieses Flurstücks wird im Vorfeld eine angepasste Erkundung empfohlen.

Im Rahmen der Aufschlussarbeiten wurde ein zusammenhängender Grundwasserspiegel etwa bei 3,0 m unter aktueller GOK angeschnitten. Angesichts der zum Zeitpunkt herrschenden Witterungsverhältnisse ist dieses Niveau als oberer Bereich der normalen GW-Wechselzone einzustufen.

Die hier vorgestellten Einzelergebnisse beruhen auf der Auswertung der in den Anlagen beigefügten Ergebnisse der Feld- und Laborarbeiten sowie den vom Planer zur Verfügung gestellten Unterlagen.

Für weitere Fragen oder Erläuterungen stehen wir Ihnen gerne jederzeit zur Verfügung.


Sachbearbeiter: Dipl.-Geol. Arndt Kurzbach


Dipl.-Geol. Heiko Seitz


Dipl.-Geol. Heiko Seitz institut für angewandte geologie

Inha	Itsverzeichr	nis S	Seite
1.	Vorgang		1
2.	Verwendete l	Jnterlagen	1
3.	<b>Aufgabenstell</b>	lung	1
4.	Durchgeführte	e Untersuchungen	2
5.	Ergebnisse de	er Baugrunduntersuchung	2
5.1		Situation	
5.2	Bodenaufbau	im Untersuchungsgebiet	2
5.3	Grundwasserv	verhältnisse im Planungsgebiet	3
5.4		gsdiagramme	
5.5		e Konsistenzgrenzen	
5.6		ınische Kennziffern	
5.6.1		n	
5.6.2	Auelehm		4
5.6.3	Schwemmso	and	5
5.6.4		er	
6.		r Versickerungsversuche	
6.1		versuch 1	
6.2		versuch 2	
6.3		versuch 3	
6.4		versuch 4	
7.	•	von Niederschlagswasser	
7.1		kerung	
7.2		kerung	
8.		eitungsgräben	
9.		ausführung	
9.1		Grabenböschungen	
9.2		der Grabensohlen	
9.3		und Leitungsgräben	
9.4		ndbarkeit des Aushubmaterials	
9.5		ıliessungsstrassen	
10.		assung und abschließende Bemerkungen	
Anlo	igenverzeic	chnis	
1.1		Übersichtsplan, M 1: 25.000	
1.2		Lageskizze mit Untersuchungspunkten, M 1: 1.500	
	2.3	Schematische Schnitte A - A'', B - B', C - C''', M 1: 1000 : 100	)
	3.5	Beschreibungen der Schürfe S 1 - S 5	
3.6 -		Beschreibungen der Rammkernsondierungen RKS 1 – RKS 9	
3.16 -		Beschreibung der Versickerungsgruben V 1 - V 4	
4.1 -		Protokolle und Auswertung der Versickerungsversuche V 1 -	V 4
Anh	ang		


Kornverteilungsdiagramme Bestimmung der Zustandsgrenzen Bestimmung des Wassergehalts














ifag: 6370802	gez.: ak	schematischer Geländeschnitt B - B'			
Datum: 27.11.2002	gep.:				
Maßstab: 1: 1000 / 100	Anlage: 2.2	Gewerbepark Raum Offenburg, Gebiet 3			
institut für angewan	Geol. H. Seitz, Irisweg 3, 77731 Willstätt, Tel.: 07852/5150				





Projekt:	Gewerbepark Raum Offen	burg, Gebie	ł 3		
Ansatzpunkt:	ounkt: Schurf 1				
Auftraggeber:	Zweckverband Gewerbepark Raum Offenburg		1540		
ausgeführt durch	ı: Burgert	Lage des Ans	atzpunkts:	IFAG	Willstätt
Bearbeiter:	ak	siehe Lageskizze			
ausgeführt am:	14.11.2002	Endtiefe:	3,10 m		



1,80

2,30


2,0

637/4; 1,80-2,30


Kinzigschotter, Kies, grobsandig, schwach mittelsandig, rotbraun, durchfeuchtet, mitteldicht gelagert

Projekt:	Gewerbepark Raum Offenburg, Gebiet 3			
Ansatzpunkt:	Schurf 3			
Auftraggeber:	Zweckverband Gewerbepark Ra	Zweckverband Gewerbepark Raum Offenburg		
ausgeführt durch	n: Burgert Lage des Ansatzpunkts:		ısatzpunkts:	
Bearbeiter:	ak	siehe Lageskizze		
ausgeführt am:	14.11.2002	Endtiefe:	2,30 m	







Projekt:	Gewerbepark Raum Offenburg, Gebiet 3				
Ansatzpunkt	Schurf 4			•	<b>_</b> \
Auftraggeber:	Zweckverband Gewerbepark	Zweckverband Gewerbepark Raum Offenburg		1,540	"
ausgeführt durc	:h: Burgert	: Burgert Lage des Ansatzpunkts:		<i>IFAG</i>	Willstätt
Bearbeiter:	ak	siehe Lageskizze			
ausgeführt am:	14.11.2002	Endtiefe:	2,20 m		





Projekt: Gewerbepark Raum Offenburg, Gebiet 3					
Ansatzpunkt:	Schurf 5			•	
Auftraggeber:	Zweckverband Gewerbepark Raum Offenburg			"	
ausgeführt durch	ı: Burgert	Lage des Ans	satzpunkts:	<i>IFAG</i>	Willstätt
Bearbeiter:	ak	siehe Lageskizze			
ausgeführt am:	14.11.2002	Endtiefe:	2,30 m		


Projekt:	Projekt: Gewerbepark Raum Offenburg, Gebiet 3				
Ansatzpunkt:	RKS 1A			•	
Auftraggeber:	Zweckverband Gewerbepark Ra	num Offenburg		1540	"
ausgeführt durch	n: ifag	Lage des Ans	atzpunkts:	IFAG	Willstätt
Bearbeiter:	ak, eh	siehe Lageskizze			
ausgeführt am:	18.11.2002	Endtiefe:	1,55 m		












Endtiefe:


4,00 m

ausgeführt am:

18.11.2002



# RKS 8




Gewerbepark Raum Offenburg, Gebiet 3			
RKS 8			
Zweckverband Gewerbepark Raum Offenburg			
h: ifag Lage des Ansatzpunkts:			
ak, eh	siehe Lageskizze		
19.11.2002	Endtiefe:	3,00 m	
	RKS 8  Zweckverband Gewerbepark Ra : ifag ak, eh	RKS 8  Zweckverband Gewerbepark Raum Offenburg : ifag	






# RKS 9


6370802




Projekt:	Gewerbepark Raum Offenburg, Gebiet 3					
Ansatzpunkt:	RKS 9					
Auftraggeber:	Zweckverband Gewerbepark Raum Offenburg					
ausgeführt durch: ifag		Lage des Ansatzpunkts:				
Bearbeiter:	ak, eh	siehe Lageskizze				
ausgeführt am:	19.11.2002	Endtiefe:	3,00 m			








Projekt:	Gewerbepark Raum Offenburg, Gebiet 3				
Ansatzpunkt:	V 2			•	
Auftraggeber:	Zweckverband Gewerbepark Raum Offenburg		1540	"	
ausgeführt durch: Burgert		Lage des Ansatzpunkts:		IFAG	Willstätt
Bearbeiter:	ak	siehe Lageskizze			
ausgeführt am:	14.11.2002	Endtiefe:	1,00 m		





Versuchsdurchführung: 14.11.2002

Der Versickerungsversuch wurde nach Wassersättigung mit fallendem Wasserspiegel gefahren

#### Zugundegelegte Formel:

Zur Auswertung kann vereinfacht die Formel des US Departments of the Interior Bureau of Reclamation Design of small Dams (1960) her angezogen werden


$$k_f = \frac{Q}{5.5 * r * h}$$

#### Feldparameter:

Lage der Schurfsohle unter GOK		1,51	[m]
vermuteter Flurabstand des Grundwassers (unter GOK)		3,00	[m]
resultierender Abstand der Schurfsohle zum Grundwasserspiegel		1,49	[m]
Wasserstand über Schurfs ohle zu Versuchsbeginn		0,245	[m]
Länge der Schurfgrube bei rechteckig ausgebideter Grube	l =	1,95	[m]
Breite der Schurfgrube bei rechteckig ausgebideter Grube	b =	1,20	[m]
Mittel aus Anfangs- und Endhöhe des Wasserspiegels	h =	0,196	[m]
Differenz aus Anfangs- und Endhöhe des Wasserspiegels	dh =	0,099	[m]
Dauer des Versickerungsversuches	dt =	1500	[s]
Wasserzugabe bzw. versickerte Wassermenge	Q = I * b * dh / dt =	1,54E-04	[m <sup>3</sup> /s]

#### Verlauf des Versickerungsversuchs:


Zeit nach dem	Absenkung des
Befüllen des	Wasserspiegels
Schurfes (min)	(cm)
0	0
1	0,5
2	1,3
3	2,1
5	2,8
9	4,5
11	5,4
15	6,3
16	7,2
19	7,9
22	8,8
25	9,9



#### Berechnung des Durchlässigkeitsbeiwertes:

Bei rechteckiger Schurfgrube ergibt sich der Radius r über die Formel

$$r = \sqrt{\frac{l * b}{}}$$



Resultierender k<sub>f</sub> - Wert der ungesättigten Zone:

$\mathbf{k}_{f,u}$ =	1,66E-04 [m/s]

Kurzbewertung:	g:	un	τι	er	W	pe	Z	uı	r
----------------	----	----	----	----	---	----	---	----	---

Bodenart (Schurfsohle): Kies, grobsandig, schwach mittelsandig

k<sub>f</sub>-Wert zur Bemessung (ATV A 138): 3,33E-04 m/s

Bewertung nach DIN 18130, TI 1 stark durchlässig

ifag: 6370802	gez.: ak	Versickerungsversuch 1		
Datum: 28.11.2002	gep.:			
Maßstab:	Anlage: 4.1	Gewerbepark Region Offenburg, Gebiet 3		
institut für angewandte geologie, DiplGeol. H. Seitz, Irisweg 3, 77731 Willstätt, Tel.: 07852/5150				

Versuchsdurchführung: 14.11.2002

Der Versickerungsversuch wurde nach Wassersättigung mit fallendem Wasserspiegel gefahren

#### Zugrundegelegte Formel:

Zur Auswertung kann vereinfacht die Formel des US Departments of the Interior Bureau of Reclamation Design of small Dams (1960) herangezogen werden


$$k_f = \frac{Q}{5.5 * r * h}$$

#### Feldparameter:

Lage der Schurfsohle unter GOK		0,97	[m]
vermuteter Flurabstand des Grundwassers (unter GOK)		3,00	[m]
resultierender Abstand der Schurfsohle zum Grundwasserspiegel		2,03	[m]
Wasserstand über Schurfsohle zu Versuchs beginn		0,25	[m]
Länge der Schurfgrube bei rechteckig ausgebideter Grube	l =	1,75	[m]
Breite der Schurfgrube bei rechteckig ausgebideter Grube	b =	1,20	[m]
Mittel aus Anfangs- und Endhöhe des Wasserspiegels	h =	0,21	[m]
Differenz aus Anfangs- und Endhöhe des Wasserspiegels	dh =	0,08	[m]
Dauer des Versickerungsversuches	dt =	1680	[s]
Wasserzugabe bzw. versickerte Wassermenge	Q = I * b * dh / dt =	1,04E-04	$[m^3/s]$

#### Verlauf des Versickerungsversuchs:

Zeit nach dem	Absenkung des
Befüllen des	Wasserspiegels
Schurfes (min)	(cm)
0	0
1	0,5
2	0,7
3	1,2
4	1,8
5	2,4
8	3,3
10	4
12	4,4
15	4,9
18	5,6
20	5,9
22	6,4
25	7,2
28	8,3



#### Berechnung des Durchlässigkeitsbeiwertes:

Bei rechteckiger Schurfgrube ergibt sich der Radius r über die Form el

$$\mathbf{r} = \sqrt{\frac{\mathbf{l} * \mathbf{b}}{\mathbf{r}}}$$

Resultierender k<sub>f</sub> - Wert der ungesättigten Zone:

Kurzbewertung:	
Bodenart (Schurfsohle):	Kies, grobsandig, schwach mittelsandig
k <sub>r</sub> -Wert zur Bemessung (ATV A 138):	2,19E-04 m/s
Bewertung nach DIN 18130, TI 1	stark durchlässig

ifag: 6370802	gez.: ak	Versickerungsversuch 2		
Datum: 28.11.2002	gep.:	Gewerbepark Region Offenburg, Gebiet 3		
Maßstab:	Anlage: 4.2			
institut für angewandte geologie, DiplGeol. H. Seitz, Irisweg 3, 77731 Willstätt, Tel.: 07852/5150				

Versuchsdurchführung: 14.11.2002

Der Versickerungsversuch wurde nach Wassersättigung mit fallendem Wasserspiegel gefahren

#### **Zugrundegelegte Formel:**

Zur Auswertung kann vereinfacht die Formel des US Departments of the Interior Bureau of Reclamation Design of small Dams (1960) her angezogen werden


$$k_f = \frac{Q}{5.5 * r * h}$$

#### Feldparameter:

Lage der Schurfsohle unter GOK		1,35	[m]
vermuteter Flurabstand des Grundwassers (unter GOK)		3,00	[m]
resultierender Abstand der Schurfsohle zum Grundwasserspiegel		1,65	[m]
Wasserstand über Schurfs ohle zu Versuchsbeginn		0,34	[m]
Länge der Schurfgrube bei rechteckig ausgebideter Grube	l =	1,95	[m]
Breite der Schurfgrube bei rechteckig ausgebideter Grube	b =	1,70	[m]
Mittel aus Anfangs- und Endhöhe des Wasserspiegels	h =	0,322	[m]
Differenz aus Anfangs- und Endhöhe des Wasserspiegels	dh =	0,04	[m]
Dauer des Versickerungsversuches	dt =	1620	[s]
Wasserzugabe bzw. versickerte Wassermenge	Q = I * b * dh / dt =	7,57E-05	[m³/s]

#### Verlauf des Versickerungsversuchs:

Zeit nach dem	Absenkung des
Befüllen des	Wasserspiegels
Schurfes (min)	(cm)
0	0
1	0,2
2	0,5
3	0,9
4	1,2
5	1,5
7	1,8
10	2,1
13	2,2
17	2,5
20	3
24	3,2
27	3,7



#### Berechnung des Durchlässigkeitsbeiwertes:

Bei rechteckiger Schurfgrube ergibt sich der Radius r über die Formel

$$r = \sqrt{\frac{l * b}{}}$$



Resultierender k<sub>f</sub> - Wert der ungesättigten Zone:

$k_{f,u} =$	4,17E-05 [m/s]

Kurz	bewer	tung:
------	-------	-------

Bodenart (Schurfsohle): Kies, grobsandig, schwach mittelsandig

k<sub>f</sub>-Wert zur Bemessung (ATV A 138): 8,34E-05 m/s

Bewertung nach DIN 18130, TI 1 durchlässig

ifag: 6370802	gez.: ak	Versickerungsversuch 3
Datum: 28.11.2002	gep.:	
Maßstab:	Anlage: 4.3	Gewerbepark Region Offenburg, Gebiet 3
institut für angewan	dte geologie, DiplC	Geol. H. Seitz, Irisweg 3, 77731 Willstätt, Tel.: 07852/5150

Versuchsdurchführung: 14.11.2002

Der Versickerungsversuch wurde nach Wassersättigung mit fallendem Wasserspiegel gefahren

#### Zugrundegelegte Formel:

Zur Auswertung kann vereinfacht die Formel des US Departments of the Interior Bureau of Reclamation Design of small Dams (1960) her angezogen werden


$$k_f = \frac{Q}{5.5 * r * h}$$

### Feldparameter:

Lage der Schurfsohle unter GOK		1,30	[m]
vermuteter Flurabstand des Grundwassers (unter GOK) am 24.02.99		3,00	[m]
resultierender Abstand der Schurfsohle zum Grundwasserspiegel		1,70	[m]
Wasserstand über Schurfsohle zu Versuchsbeginn		0,23	[m]
Länge der Schurfgrube bei rechteckig ausgebideter Grube	l =	1,60	[m]
Breite der Schurfgrube bei rechteckig ausgebideter Grube	b =	1,20	[m]
Mittel aus Anfangs- und Endhöhe des Wasserspiegels	h =	0,185	[m]
Differenz aus Anfangs- und Endhöhe des Wasserspiegels	dh =	0,09	[m]
Dauer des Versickerungsversuches	dt =	1800	[s]
Wasserzugabe bzw. versickerte Wassermenge	Q = I * b * dh / dt =	9,60E-05	[m³/s]

#### Verlauf des Versickerungsversuchs:

Zeit nach dem	Absenkung des
Befüllen des	Wasserspiegels
Schurfes (min)	(cm)
0	0
1	0,5
3	1,5
5	2,5
7	3
10	4
13	3 4 5
15	5,5
18	6
20	7
25	8
30	9



### Berechnung des Durchlässigkeitsbeiwertes:

Bei rechteckiger Schurfgrube ergibt sich der Radius r über die Formel

$$r = \sqrt{\frac{l * b}{}}$$

r = 0,78 [m]

Resultierender k<sub>f</sub> - Wert der ungesättigten Zone:

k <sub>f,u</sub> =	1,21E-04 [m/s]

Kurzbewertung:		
Bodenart (Schurfsohle)	Sand	
k <sub>f</sub> -Wert zur Bemessung (ATV A 138):	2,41E-04	m/s
Bewertung nach DIN 18130	stark durchlässig	I

ifag: 6370802	gez.: ak	Versickerungsversuch 4
Datum: 28.11.2002	gep.:	
Maßstab:	Anlage: 4.4	Gewerbepark Region Offenburg, Gebiet 3
institut für angewan	dte geologie, DiplC	Geol. H. Seitz, Irisweg 3, 77731 Willstätt, Tel.: 07852/5150

GP Region Offenburg, Teilgebiet 3 HYDROSOND Geologisches Büro Projekt Kornverteilung Winnipeg Ave. B112 Projektnummer 02114 (ifag 6370802) DIN 18 123-5 77836 Rheinmünster Anlage Tel 07229/697333 Fax -697309 21.11.2002 Datum Schluff Steine Ton Sand Kies Mittel-Mittel-Mittel-Grob-Fein-Grob-Fein-Grob-Fein-100 90 80 70 Massenprozent 30 20 10 0 006 0.02 0.06 Korndurchmesser in mm Entrahmestelle Schurf 1 Schurf 2 Schurf 3 Bodengruppe SE GI U = 9.2U = 4.1U = 17.2 Ungleichförm Krümmungszahl Cc= 0.8 Cc= 1.1 Cc= 0.6 Bodenart G, qs, ms' gS,ms,mg'.fg' G,gs,ms' - (U > 5) - (U > 5) kf nach Hazen 1.35E-03 d60=5.225/dw=0.569 d60=1.412/dw=0.342 d60= 12.9/dw=0.751 60%=d60/10%=dw Anteil < 0.063 1.4 1.5 1.1 Tiefe 1,8 - 1,9 m 1.8 - 2.0 m1,8 - 2,3 m Frostempf kl F1 F1 Probe Nr 637/2 637/3 - 637/4

HYDROSOND Geologisches Buro Projekt GP Region Offenburg, Teilgebiet 3 Kornverteilung 02114 (ifag 6370802) Winnipeg Ave. B112 Projektnummer DIN 18 123-5 77836 Rheinmünster Anlage Tel 07229/697333 Fax -697309 21.11.2002 Datum Schluff Ton Sand Steine Kies Mittel-Grob-Fein-Grob-Fein-Mittel-Grob-Fein-Mittel-100 1 1 1 1 90 80 70 Massenprozent 30 20 10 0.002 0.006 0.02 0.06 Korndurchmesser in mm Versickerungsversuch 2 Entnahmestelle Schurf 4 Versickerungsversuch 3 Bodengruppe GU SE GI Ungleichförm U = 29.0U = 4.0U = 19.3Krümmungszahl Cc= 1.1 Cc= 0.7 Cc= 1.3 Bodenart G, gs, ms gS,fg,ms',mg' G,gs,ms' -(U > 5)-(U > 5)kf nach Hazen 2.02E-03 d60=8.628/dw=0.297 d60=8.359/dw=0.434 60%=d60/10%=dw d60=1,656/dH=0.417 Anteil < 0.063 6.4 1.2 2.9 1,1 - 1,3 m Tiefe 0.8 - 1.0 m 1,9 - 2,2 m Frostempf.kl F2 F1 637/5 Probe Nr. 637/6 637/7

# Wassergehaltsbestimmung (DIN 18121)

Bauvorhaben:

GP Region Offenburg, Teilgebiet 3

Art der Entnahme: gestört

Ausgeführt durch: Bohnen

Entnommen am: 15.11.02

Datum: 18.11.02 durch: IFAG

Probe-Nr.:	637/1	Schurf:	Schurf 1	Entnahmetiefe:	0,8 - 1,1 m
m <sub>f</sub> + m <sub>T</sub> :		137 g		m <sub>f</sub> :	58,136 g
$m_t + m_T$ :		203 g		m <sub>t</sub> :	<b>46</b> ,902 g
mτ:	23,3	301 g			
Wassergehalt:	w = (m <sub>f</sub> - n	$n_t)/m_t =$	0,240	=	24,0 %

# Wassergehaltsbestimmung (DIN 18121)

Bauvorhaben:

Datum:

GP Region Offenburg, Teilgebiet 3

Art der Entnahme: gestört

Ausgeführt durch: Bohnen

Bohnen 22.11.02

Entnommen am: 18. + 19.11.2002

durch: IFAG

Probe-Nr.:	637/9	Bohrung:	RKS3	Entnahmetiefe:	0,5 - 1,5 m
m <sub>f</sub> + m <sub>T</sub> : m <sub>t</sub> + m <sub>T</sub> : m <sub>T</sub> :	101,0	144 g 081 g 487 g		mr. mr.	94,657 g 77,594 g
Wassergehalt:	$w = (m_f - r)$	$m_t)/m_t =$	0,220	Ξ	22,0 %
Probe-Nr.:	637/11	Bohrung:	RKS9	Entnahmetiefe:	0,5 - 1,6 m
$m_t + m_T$ : $m_t + m_T$ : $m_T$ :	82,	223 g 680 g 600 g		m <sub>i</sub> ; m <sub>i</sub> ;	75,623 g 59,080 g
Wassergehalt:	$w = (m_f - r)$	$m_t)/m_t =$	0,280	=	28,0 %

## Bestimmung der Zustandsgrenzen (DIN 18122, Teil 1)

Prüfungs-Nr.:

Datum:

Bauvorhaben:

GP Region Offenburg, Teilgebiet 3

Ausgeführt durch: Bohnen

02114/01

18.11.02

Entnahmestelle:

Schuff 1 (637/1)

Tiefe:

Bodengruppe:


0,8 - 1,1 m UL

Art der Entnahme: En

gestört

	3
Entnommen am:	<b>- 15.11.02</b>
durch:	IFAG

DUTASTED ACTION - 4	Fließgrenze				Ausroligrenze		
Versuchs-Nr.:	1	2	3	4	1	2	3
Anzahl der Schläge:	40	30	26	15			
feuchte Probe + Behälter [g]:	85,390	55,156	67,252	78,425	29,295	30,172	30,127
trockene Probe + Behälter [g]:	72,853	48,159	57,507	65,663	28,069	29.077	28,778
Behälter [g]:	23,597	22,727	22,920	23,743	22,878	24,422	23,024
Porenwasser [g]:	12,537	6,997	9,745	12,762	1,226	1,095	1,349
trockene Probe [g]:	49,256	25,432	34,587	41,920	5,191	4,655	5,754
Wassergehalt [1]:	0,255	0,275	0,282	0,304	0,236	0,235	0.234



Konsistenzzahl Ic	Konsistenz
< 0	flüssig
0,00 - 0,50	breiig
0,50 - 0,75	weich
0,75 - 1,00	steif
> 1.00	halbfest

Fließgrenze (aus Schaubild):	W <sub>I</sub> =	0,285	=	28,5
Ausroligrenze:	<b>W</b> <sub>p</sub> =	0,235	2	23,5
natürlicher Wassergehalt:	w =	0,240	=	24,0

Plastizitätszahl:

5,0 %

Konsistenzzahl:

0,91

Konsistenz:

steif

## Bestimmung der Zustandsgrenzen (DIN 18122, Teil 1)

Prüfungs-Nr.:

02114/02

Bauvorhaben:

GP Region Offenburg, Teilgebiet 3

Ausgeführt durch: Bohnen Datum:

25.11.02

Entnahm estelle:

RK\$ 3 (637/9)

Tiefe:

Bodengruppe:

0,5 - 1,5 m

Art der Entnahme:

TL gestört


Entrommen am:

18. + 19.11.2002

durch:

**IFAG** 

Fließgrenze				Ausrollgrenze			
Versuchs-Nr.;	1	2	3	4	1	2	3
Anzahl der Schläge:	40	35	18	15			
feuchte Probe + Behälter [g]:	56,406	<b>56</b> ,356	50.523	76,219	26,938	27,640	24,864
trockene Probe + Behälter [g]:	49,818	49,255	44,474	64,173	26,469	27,027	24,386
Behälter [g]:	24,450	22,727	23,989	24,076	24,255	24,160	22.140
Porenwasser [g]:	6,588	7,101	6,049	12,046	0.469	0.613	0,478
trockene Probe [g]:	25,368	26,528	20,485	40,097	2,214	2,867	2,246
Wassergehalt [1]:	0,260	0,268	0,295	0,300	0,212	0,214	0,213



Konsistenzzahl Ic	Konsistenz
< 0	flüssig
0,00 - 0,50	breiig
0,50 - 0,75	weich
0,75 - 1,00	steif
> 1,00	halbfest

Fließgrenze (aus Schaubild):	W <sub>I</sub> =	0,284		28,4
Ausroligrenze:	W <sub>p</sub> =	0,213	=	21,3
natörlicher Wassergehalt:	w =	0,220	=	22.0

Plastizitätszahl: Konsistenzzahl:

7,1 % 0.90

Konsistenz:

steif

# Bestimmung der Zustandsgrenzen (DIN 18122, Teil 1)

Profungs-Nr.:

02114/03

Bauvorhaben:

GP Region Offenburg, Teilgebiet 3

Ausgeführt durch: Bohnen Datum:

25.11.02

Entnahmestelle:

RKS 9 (637/11)

Tiefe:

0,5 - 1,6 m

Bodengruppe:

UM


Art der Entnahme:

gestört

Entnommen am: durch:

18. + 19.11.2002 IFAG

Versuchs-Nr.:	Fließgrenze			Ausrollgrenze			
	1	2	3	4	1	2	3
Anzahl der Schläge:	40	26	22	15			
feuchte Probe + Behälter [g]:	53,882	49,391	73,662	65,575	29,674	30,365	31,591
trockene Probe + Behälter [g]:	45,941	42,539	60,343	54,129	28,677	28,968	29,923
Behälter [g]:	22,726	23,743	24,421	24,202	24,631	23,305	23,150
Porenwasser [g]:	7,941	6,852	13,319	11,446	0,997	1,397	1,668
trockene Probe [g]:	23,215	18,796	35,922	29,927	4,046	5,663	6,773
Wassergehalt [1]:	0.342	0.365	0.371	0.382	0.246	0.247	0.246



Konsistenzzahl I <sub>c</sub>	Konsistenz	
< 0	flüssig	
0,00 - 0,50	breiig	
0,50 - 0,75	weich	
0,75 - 1,00	steif	
> 1.00	halb(es)	

FlieGgrenze (aus Schaubild):	w <sub>i</sub> =	0,366	=	36,6
Ausroligrenze:	W <sub>p</sub> =	0,246	=	24,6
natürlicher Wassergehalt:	w =	0,280	=	28,0

Plastizitätszahl:

12,0 %

Konsistenzzahl:

0,72

Konsistenz:

weich